



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Biatorbágy játszótereinek állapotáról

Az Eveto Kft. (továbbiakban: Kft.) 2012. év nyarán felmérte Biatorbágy Város játszótereinek játszóeszközeit. A felmérés a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglalt feltételek teljesülésére irányult. A Kft. a játszóeszközökkel kapcsolatos észrevételeit, illetve a javításokra, cserékre irányuló javaslatait az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyhez kapcsolódó költségeket a 2. számú melléklet táblázata foglalja össze játszóterekre lebontva. A feladatok elvégzése a jóváhagyott költségvetés függvényében történik folyamatosan.

A Füzes-patak parti játszótéren a lebontásra került játszóeszközök helyére kerül egy új elem, melynek telepítése jelenleg folyamatban van. A játszótéri eszköz az idei költségvetésben megállapított, a Képviselő-testület által megszavazott 2.000.000 forint összegében került beszerzésre.

A Meggyfa utcai játszótéren az Alkotmány utca felőli oldalán illetve a Géza fejedelem utcai játszótérre nagy igény jelentkezett kerítés építésére, annak érdekében, hogy a gyerekek úttestre történő kiszaladását illetve a játszóeszközök rongálását megakadályozza. A Meggyfa és Géza fejedelem utcai játszótérre vonatkozó kerítés építésére a Polgármesteri Hivatal árajánlatot kért, azonban anyagi lehetőség hiányában 2012 évben nem valósult meg.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatást fogadja el.

Biatorbágy, 2012. november 23.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Kovács Márta

Melléklet:

- 1. 1. melléklet játszótéri eszközök felméréséről*
- 2. 2. sz. melléklet árajánlat összesítő a javítási munkálatokra*
- 3. 3. sz. melléklet Füzes-patak parti játszótéri eszköz*

1. sz. melléklet Biatorbágy Város játszótereinek jelenlegi állapota

Helyszín		Megnevezés	Gyártó	Típus	Megállapítások
Dózsa György u.	1.	kombinált mászóvár 1 hintával (lap ülés), csúszdával	Legnolandia	Renna játszóvár	Az emelvényen a beülési hely nem megfelelően van kialakítva. A szabványnak megfelelő csúszdatest telepítése az emelvényre nem megfelelő, mivel az oldalmellvéd és az emelvény mellvédje között V alakú nyílás nyakbeszorulási hely, a rögzítőcsavar is kiáll és nincs szintben (ruházatbeszorulási hely).A csúszda beülési helyének dőlésszöge sem megfelelő így, azt újra kell telepíteni és a kifutási helynél homokot feltölteni.
Dózsa György u.	2.	homokozó, farönk szegély	ismeretlen		homokozó rönkszegély éles élek lecsiszolása, felületkezelés indokolt
Fő tér	3.	kombinált mászóvár 2 hintával, 1 lap-, 1 biztonsági ülés	MACAGI	823L (torony rendszer)	A csúszda oldalmellvédje és az emelvény mellvédje között a nyílásméret alapján fejbeszorulási hely van, a csúszda oldalfalán éles élek vannak, a kifutási hely magassága(37 cm) nem megfelelő, kéregfeltöltés szükséges, a fa cső utáni emelvényen és a hinta tartógerenda rögzítésénél ujjbeszorulási hely van és stabilitása sem megfelelő. Az emelvény tartógerendázatának nutolása és az emelvény között több helyen ujjbeszorulási hely van.Mellvéden a csavarok kiállnak.Oldalsó mászóka stabilitása nem megfelelő, gerenda hosszában repedt, a rögzítésnél is-le kell szerelni. A hinta részénél mind a lap , mind a bölcső ülőkénél a lánckarika nem megfelelő, a bölcső ülőkénél az ütécscsillapító burkolat mérete nem megfelelő(esési térben akadály a rönkszegély), a minőség sehol sem, lazítás és feltöltés szükséges, de ez látszik a telepítési magasságból is. A bölcső ülőkét és az oldalsó mászókat mindenképpen le kéne szerelni.
Fő tér	4.	homokozó, farönk szegély			homokozó rönkszegély éles élek lecsiszolása, felületkezelés indokolt
Fő tér	5.	rugós kakas	KOMPAN		ábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges
Fő tér	6.	rugós motor	KOMPAN		ábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges

Helyszín		Megnevezés	Gyártó	Típus	Megállapítások
Patak parti átszótér-Füzes	7.	rugós mérleghinta, 4 szem. (kakukk mérleghinta)	KOMPAN	M 155	alapozás nem megfelelő, talaj feletti magasság (min. 23 cm) nem megfelelő, lábtámasz rögzítésénél mozog. Alapozás, talajrendezés javasolt, lábtámasz cseréje
Patak parti átszótér-Füzes	8.	rugós mérleghinta, 2 szem.	KOMPAN	42 2005, EN1176, M141	alapozás nem megfelelő, lábtámasz nem megfelelő
Patak parti átszótér-Füzes	9.	rugós kakas, M 101	KOMPAN	47 2005, EN1176, M101	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges
Patak parti átszótér-Füzes	10.	rugós lóhere	KOMPAN	M 12805-01S	alapozás nem megfelelő
Patak parti átszótér-Füzes	11.	rugós elefánt, M 123	KOMPAN	M 123	csavarvédő kupak hiányzik, alapozás nem megfelelő
Patak parti átszótér-Füzes	12.	Kötélpálya, 1037	Woodshop Kft	1037	ütéscsillapító burkolat vastagsága nem megfelelő, ütéscsillapító szegély felületi javítása, kezelése szükséges, ülés pótlás indulóelem léce korhad - cserélni kell
Patak parti átszótér-Füzes	13.	hinta, 2 üléses, lapülőke, 1015	Woodshop Kft	S2111874, art no. 123Xx	ütéscsillapító méretét növelni szükséges, homokot pótolni szükséges 20 + 10 cm rétegvastagságú mosott 0,2-2 mm szemcse nagyságú homokra, szegély felületi javítása szükséges
Patak parti átszótér-Füzes	14.	csúszda	DET		ütéscsillapító burkolatot cserélni, pótolni szükséges
Patak parti átszótér-Füzes	15.	Mozdony, 1017	WOODSHOP	1017	lécek letörve, a vonat teteje mászható, az esési magasság 1550 mm, így ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges, illetve meg kell szüntetni a mászhatóságot az elemek leszerelésével, a kocsi elkülönítésével
Patak parti átszótér-Füzes	16.	Pullman kocsi, 1018	WOODSHOP	1018	
Patak parti átszótér-Füzes	17.	Nyitott kocsi, 1019	WOODSHOP	1019	
Patak parti átszótér-Füzes	18.	homokozó, farönk szegély			rönk korhad, gombás, éles élek, felületkezelés, csiszolás javasolt
Patak parti átszótér-Füzes	19.	fa madár			mászható, éles élek, kiálló szögek, letört rész, felső elemet le kellene szerelni, a felmászást megakadályozni

Helyszín		Megnevezés	Gyártó	Típus	Megállapítások
Géza fejedelem u.	20.	játszóház	Kompan	Moments Basic-621	Az emelvényen az oldalsó panelen hiányzik a dísz ujjbeszorulási hely, ki kell tölteni, vagy elemet visszaszerelni, csúszda beülési helyénél rögzítés és az emelvény között ujjbeszorulási hely? Nem vizsgálótesttel vizsgálva. Az emelvényen lévő ülőpad tartókonzol el van görbülve, javítása szükséges.
Géza fejedelem u.	21.	rugós játék (kakas)	Kompan	Moments M-101	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges
Géza fejedelem u.	22.	kétüléses lengőhinta (1 db bébiülőke, 1 db lapülőke)	Woodshop (?)/ Macagi (?)	Hinta, 1015/ 605	Az üléseknél egyiknél sem megfelelő a lánckarika, az üléseknél a lánckarika nagymértékben kopott, mindenképpen cseréje szükséges, mert balesetveszélyes, leszakadhat.
Géza fejedelem u.	23.	hinta lapülőke	Macagi	1002-1	Az üléseknél egyiknél sem megfelelő a lánckarika, az üléseknél a lánckarika nagymértékben kopott, mindenképpen cseréje szükséges, mert balesetveszélyes, leszakadhat.
Géza fejedelem u.	24.	hinta bébiülőke	Macagi	1003	Az üléseknél egyiknél sem megfelelő a lánckarika, az üléseknél a lánckarika nagymértékben kopott, mindenképpen cseréje szükséges, mert balesetveszélyes, leszakadhat.
Herbrechtingen tér	25.	kétüléses lengőhinta	Woodshop Kft.	S2111874	hintaállvány vízszintes díszléc mászható, le kell bontani
Herbrechtingen tér	26.	lapülőke		S21118/4	
Herbrechtingen tér	27.	bébiülőke			
Herbrechtingen tér	28.	kétüléses lengőhinta	Legnolandia	016083	hintaállvány vízszintes díszléc mászható, le kell bontani
Herbrechtingen tér	29.	lapülőke			
Herbrechtingen tér	30.	bébiülőke			
Herbrechtingen tér	31.	rugós játék (kakas)	Kompan	Moments M-101	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges
Herbrechtingen tér	32.	rugós játék (kakas)	Kompan	Moments M-101	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges
Herbrechtingen tér	33.	rugós játék, kakukk mérleghinta	Kompan	Moments M-155	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges., talaj feletti szabad magasság nem megfelelő az ülés alatt
Herbrechtingen tér	34.	csúszda		DET 1500	ütéscsillapító burkolat vastagsága nem megfelelő
Herbrechtingen tér	35.	fa ló ülőkével	ismeretlen		a ló faránál az esési magasság nagyobb mint 1 m fel kell tölteni, hogy 1 m-nél ne legyen magassabb

Helyszín		Megnevezés	Gyártó	Típus	Megállapítások
Meggyfa u.	36.	BASIC 300		TÜV Z2 03 09 22744 877	megfelel-hiba a csúszda beülési helyénél a műanyagban, de még javítást nem igényel
Meggyfa u.	37.	M 123		TÜV Z2 03 09 22744 914	csavarvédő kupak hiányzik
Meggyfa u.	38.	M-141		TÜV Z2 03 09 22744 914	lábtámasz nem megfelelő átmérő 35 mm, cserélni szükséges, alapozás kilátszik, feltöltés vagy leásása szükséges
Meggyfa u.	39.	1015, 123XX	S2111874	KERMI 2004/000500-4	
	40.			KERMI 2003/000500-4	
Petőfi köz	41.	kétüléses lengőhinta	Woodshop Kft.	S2111874	állvány kereszt díszítő elem mászható, le kell szerelni
Petőfi köz	42.	2 db bébiülőke	ABC Team		bölcsőülőkék lánckarikája nem felel meg
Petőfi köz	43.	kétüléses lengőhinta	Woodshop Kft.	S2111874	állvány kereszt díszítő elem mászható, le kell szerelni, jelenleg nem vizsgálható sem az ütécscillapító burkolat minősége, sem mérete, mert az ülőkék hiányoznak
Petőfi köz	44.	reges játék, albatrosz mérleghinta	Kompan	Moments M-141	ülőfelület sérült, lábtámaszok nem felelnek meg (átmérő 35 mm) cseréje szükséges, csavar kiáll, csavarvédő kupak hiányzik
Petőfi köz	45.	játszótorony	Kompan	Oázis játszótorony, OK-1100	korlát mászható egyiket (alsót el kell bontani) a szabvány szerint

Játszóteri eszközök javítási költségei játszóterekre lebontva 2. számú melléklet

Játszóeszköz megnevezése	Javítás anyagköltsége (nettó Ft)	Javítás munkadíja (nettó Ft)
Füzes-patak		
KOMPAN kakukk mérleghinta, M155	27 000	18 000
KOMPAN rugós mérleghinta, M141	21 000	12 500
KOMPAN rugós kakas, M101	15 500	5 500
KOMPAN rugós lóhere	13 500	4 500
KOMPAN rugós elefánt M123	14 000	4 500
Woodshop kötélpálya 1037	55 000	45 000
Woodshop hinta, 2 üléses	28 500	15 000
DET csúszda	55 000	40 000
Woodshop mozdony 1017	55 000	45 000
Woodshop pullman kocsi 1018		
Woodshop nyitott kocsi 1019		
homokozó farönk szegéllyel	35 000	30 000
fa madár	25 000	15 000
Összesen nettó	344 500	235 000
+ 27% áfa	437 515	298 450
Mindösszesen bruttó		735 965

Fő tér

MACAGI 823L játszótorny	85 000	45 000
KOMPAN rugós kakas M101	15 500	5 500
KOMPAN rugós motor, M101	15 500	5 500
homokozó farönk szegéllyel	35 000	30 000
Összesen nettó	151 000	86 000
+ 27% áfa	191 770	109 220
Mindösszesen bruttó		300 990

Kodály tér (Meggyfa u.)

KOMPAN rugós mérleghinta M123	450	150
KOMPAN rugós játék M141	15 500	5 500
Összesen nettó	15 950	5 650

Játszóteri eszközök javítási költségei játszóterekre lebontva 2. számú melléklet

+ 27% áfa	20 257	7 176
Mindösszesen bruttó		27 432

Géza fejedelem u.

KOMPAN Moment-Basic 621 játszóvár	25 000	35 000
KOMPAN rugós kakas, M101	15 500	5 500
2 üléses hinta	8 500	3 500
Macagi hinta lapülőke 1002-1	8 500	3 500
Macagi hinta bébiülőke 1003	8 500	3 500
Összesen nettó	66 000	51 000
+ 27% áfa	83 820	64 770
Mindösszesen bruttó		148 590

Herbrechtingen tér

Woodshop kétüléses lengőhinta	0	4 500
Legnolandia kétüléses lengőhinta	0	4 500
KOMPAN rugós kakas, M101	15 500	5 500
KOMPAN rugós kakas, M101	15 500	5 500
KOMPAN kakukk mérleghinta, M155	15 500	5 500
DET 1500 csúszda	12 600	4 000
fa ló	3 500	2 500
Összesen nettó	62 600	32 000
+ 27% áfa	79 502	40 640
Mindösszesen bruttó		120 142

Petőfi Köz

Woodshop kétüléses lengőhinta, S211	0	4 500
ABC Team bébiülőke, 2 db	8 500	3 500
Woodshop kétüléses lengőhinta, S211	0	4 500
KOMPAN rugós albatrosz M141	15 500	5 500
KOMPAN Oázis játszótorony OK1100	0	4 500
Összesen nettó	24 000	22 500
+ 27% áfa	30 480	28 575
Mindösszesen bruttó		59 055



EVERLING KFT.
2117 Isaszeg, Aulich utca 3.
Iroda: 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.

Tel: 407-15-89 Fax: 273-00-74
info@everling.hu
www.everling.hu

Árajánlat

**Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
részére
Játszóteri eszközökre**

Termék kód	Megnevezés	Mennyiség	Anyag ár	Munkadíj	Anyag összesen
Saternus 30021_H	Karolina Mini kombinált játszóeszköz	1 db	1 427 160 Ft	214 074 Ft	1 427 160 F



