



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/113 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A torbágyi országzászló restaurálásával kapcsolatos kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2005-ben lebontott, majd 2012. évben restaurált biai országzászló munkálatai után most sor kerülhet a torbágyi országzászló építmény felújítására is. A korábbi kivitelezést végző Osgyányi Vilmos kőszobrász restaurátor a torbágyi országzászlóra is elkészítette a szakmai és pénzügyi terveket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az ügyben.

Biatorbágy, 2013. november 22.

Tisztelettel:

Tarjáni István sk.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének
/2013. () önkormányzati határozata

A torbágyi országzászló restaurálásával kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a torbágyi országzászló restaurálásával kapcsolatos előterjesztést és a felújításhoz szükséges nettó 1.380.000 Ft-os összeget a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: A 2014. évi költségvetés elfogadásáig

Felelős: Polgármester

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző

Zimbra

miklos.krisztina@biatorbagy.hu

Fwd: Torbágyi országzászló**Feladó :** Osgyanyi Vilmos <vilmos@reston.hu>

H, 2013 nov. 18, 9:59

Tárgy : Fwd: Torbágyi országzászló

1 melléklet

Címzett : miklos krisztina <miklos.krisztina@biatorbagy.hu>


Kedves Krisztina!

Alább küldöm a polgármester úrnak eljuttatni kívánt levelünket.

Üdvözlettel

Osgyányi Vilmos

Reston Kft.

**From:** Osgyanyi Vilmos <vilmos@reston.hu>**Subject:** Torbágyi országzászló**Date:** November 18, 2013 9:03:39 AM GMT+01:00**To:** Tarjáni István <polgarmester@biatorbagy.hu>

Kedves István!

Mellékelten küldöm az általad kért torbágyi Országzászló felújításához készített restaurálási tervet és költségvetést.

Üdvözlettel Osgyányi Vilmos


Torbágy országzászló.doc
 38 KB

Kőrestaurátori javaslat a torbágyi Országzászló építmény felújításához

Jelenlegi állapot:

Az 1930-as évek elején helyi, úgynevezett sóskúti típusú durvamész-kőből épített kör alaprajzú, homorított henger, bástyára emlékeztető építmény állaga jelentős mértékben leromlott. Teljes alapozással az egész építmény, mely a templom előtti, látszólag odahordott dombtoldalékon áll, a lejtő irányába megdőlt. Valószínűleg a méltó hely kialakítása érdekében a templom előtti dombot az építés előtt kiszélesítették.

Az archív fotón jól kivehető, hogy az építmény tetejét most lezáró betonlap helyett eredetileg egy, a bástya jellegét megadó pártázat volt. A pártázat eltűnt, a betonlapot jószándékkal azért öntötték a helyére, hogy a viszonylag kisméretű rusztikus elemekből összeállított bástyába ne jusson be a csapadék és ne hulljon szét.

A betonlapra egy, a dőlést kiegyenlítő acéllapot helyeztek a függőlegesen álló zászlótartó vascső alá, szakszerűen, de mellőzve minden esztétikai igényt.

A rusztikus kőelemeket a legutóbbi renováláskor cement-fugázással látták el. A talajba süllyedt helyzete miatt az építmény alsó részének felülete a felszívódó nedvességtől jelentős részben lepusztult, a kőelemek anyaga mállásnak indult.

Az építmény jelenleg igen méltatlan, lehangoló állapotban van.

Helyreállítási javaslat:

Nézetem szerint az építményt a süllyedés és a jelentős kőanyagpusztulás miatt le kell bontani és megfelelő alapozás kialakítás után, a jelenlegi formához hasonló módon újjá kell építeni. A bontás után az újjáépítésnél dönteni kell arról, hogy a meglévő, rusztikus, szabálytalan elemekkel építsük e vissza, vagy a biaihoz hasonlóan szabályosan faragott (vágott) elemekből, síma felülettel állítsuk helyre. Amennyiben a rusztikus eredeti megjelenés maradna, akkor is javaslom, hogy a kőanyagban történjen váltás, süttői keménymész-kőre, vagy hasonló fagyálló kőre. A szabályosan faragott elemek esetében megfelelő a sóskúti, most bányászott ellenálló vágott tömbkő is.

A talajba süllyedt, szinbólikus tornyot a biaihoz hasonlóan lépcsőkkel ki kell emelni a járószintből, ezzel annak méltó, emlékmű szerű megjelenést lehet adni. A kiemeléssel a sóskúti kő alá helyezett keménymész-kő lépcsősorral (legalább egy lépcsővel is) a felszívódó nedvesség elleni védelmét meg lehet adni. Rekonstruálni kell a pártázatot abban a formában, ahogy az a fotón látszik. A zászlórúd a biaihoz hasonlóan fából kialakítható.

Az építés előtt a dombnak el kellene készíteni egy talajmechanikai vizsgálatát, majd annak eredményeképpen kellene az alapozást megtervezni, hogy az újjáépített emlékmű ne süllyedhessen meg ismét.

A torony körül a járószintet az ünnepi alkalomhoz megfelelő módon meg kell tervezni, hogy egy rendezett járdafelület alkuljon ki.

Az archív fotón látható kerítésre nézetem szerint nincs szükség, viszont feltűnő, hogy körülötte ott nincs akkora járható tér, mint most, látszik, hogy a templom felől közelítették meg és esetleg a kerítésen belül csak egy keskeny járda futott körbe. A fotón lévő állapot szerint talán azért nem volt kiemelve a talajból a kis bástya, mert a lenti megközelítésből az akkor még kisebb dombra alulnézetből jelentős magaslathoz látszott az építmény és a zászló.

Biatorbágy, 2013. november 18.

Osgyányi Vilmos
kőszobrász restaurátor

Költségbeclés
a
torbágyi Országzászló építmény felújításához

1. Bontás:	80.000.-
2. Talajmechanikai vizsgálat:	150.000.-
3. Engedélyezési terv készítés:	140.000.-
4. Alaptest készítés:	150.000.-
5. A rekonstruált bástya elkészítése vágott sóskúti kőből egy körbefutó keménymészke lépcsőfokkal: alternatív ár:	750.000.-
6. A bástya építmény rekonstrukciója az eredetihez hasonló rusztikus, de keménymészke elemekkel: alternatív ár:	750.000.-
7. A fa zászlórúd elkészítése és felszerelése:	<u>110.000.-</u>
Összesen nettó:	1.380.000.-

Biatorbágy, 2013. november 18.

Osgyányi Vilmos
kőszobrász restaurátor