



**VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**Településfejlesztési Bizottság**

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  
Telefon: 06 23 310-174/247

**Tavaszi határbejárás**

**2019. április 5.**

**1. állomás: az önkormányzat zöldlerakó helye**

Komposztálónak nem nevezhető a hely, bár az ide lerakott anyag (faág, fűkaszálék, lomb ömlesztve és nejlonzsákban) legnagyobbbrészt komposztálható lenne, de önmagától semmi nem történik meg, az idehordott zöldanyag sem alakul át. Komposztidegen anyagok is találhatók itt (sitt, házfalból bontott kövek).

Jelenleg az ide rendezetlenül lerakott anyagok utat sem hagyva, a további lerakást megnehezítve betérítik a felületet. Hiába a sorompózás, a terület külső oldalára már nem önkormányzati forrásból érkeztek hasonló tartalmú "csomagok".

Javaslat: A lerakott anyagok földolgozása komposztálási, illetve brikettálási céllal. Ágdaráló beszerzése (~10 cm vastag ágak darálásáig). A képződött komposztot a városgondnokság föl tudja használni, a többlet értékesíthető. Brikettáló gép beszerzése, brikettálás a kiszáradt aprítékból, telepítése a városgondnokság telephelyére. A készült brikett tüzelőként a rászorulóknak kiadható.

**2. állomás: Madárforrás**

A tájvédők által készített új falépcső szép és stabil alkotás. Az alámosások után leszakadt betonlépcsőt jól pótolja. Utóbbi maradványai a vaskorláttal együtt a vízmosásba csúsztak. Az új lépcsőn a forrás jól megközelíthető.

Javaslat:

1. A forrás vizének bevizsgáltatása (Vízművek).
2. A forrásfő kiépítése a jelenlegi betonszarkofág helyett. Erről szóló vállalására emlékeztessük Molnár Tibort!

**3. állomás: A Molnár Tibor birtokegyesítése miatt áthelyezett földút**

Az áthelyezést, és az új út kialakítását bizottságunk többször szemlélte, napirendjén is sokszor szerepelt. Molnár Tibor az úttal szemben az önkormányzat által emelt követelményeket hiányosan teljesítette, hiszen autók közlekedésére nem elég széles, a kikerülésre való öblösödéseket nem találtunk, ágak hajolnak be az



## VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

### Településfejlesztési Bizottság

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon: 06 23 310-174/247

űrszelvénybe. Látszik, hogy csak gyalogosok (turisták) és motorosok, biciklisták, kvadosok használják.

Javaslat: Vizsgálja meg a Hivatal a teljesedés lehetőségeit!

#### **4. állomás: Az egykori Rynart-telep csapadékvizet vezető árka**

A telepet elhagyva az árok egy ülepítő medencécskén fut át, mielőtt átbújna a vasút töltése alatt. Már az itt kezdődő árokszakas is sérült, de a nagyobb leszakadások csak ezután jönnek. A szemle idején a medret néhány bedördült kövön kívül nem torlaszolta el semmi, ami annak köszönhető, hogy a város néhány éve kitakarította, illetve annak még, hogy a víz a kiépített árokból több helyen kicsapott, ahol a hordalék is a szomszédos rétre került. Az árok falának beomlásain, a meder visszavágásain (leginkább a forrás közelében látható) kívül valami nyálkás üledék is kiült a csatorna aljára, ami a töltés alatti átvezetéstől 20-30 méterig volt tapasztalható. Vélhetően nem csak csapadékvíz kerül a mederbe (gondoljunk Tüske Emil többször a Hivatalhoz eljuttatott onnan vett vízmintáira). A Némó tó vízszabályozási céllal lett kialakítva, de túl messze az átfolyástól. Jelenleg a teljes föltöltődés, eliszaposodás határára került.

Javaslat:

1. A árokból vett vízminta megvizsgálása, mintavétel a telepen belülről is, a szennyezés forrásának kiszűrése.
2. A vasúti töltés alatt átérkező csapadékvíz folyási sebességének azonnali csillapítása medence kiépítésével, a kifolyás szabályozásával.

Ezen helyszínek rehabilitálása már azért is fontos, mert határosak a tervezett BUBA-val, és a rajta érkező turistáknak sem mutatnánk szép arcot.

Biatorbágy, 2019. április 15.

Kecskés László s.k.  
a Településfejlesztési Bizottság elnöke























