


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1.	1551/1	Ady Endre u. 14.	Lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Odalhatáron, utcavonalon	FSZ	Kétoldalt kontyolt sátozott, csonkakontyos oromzattal, cserépfedéssel	Hatoszatú ablakok	Terméskő, a pinceaablak körül is
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület mögött található.		A főépület alapincézett		Zömök téglapillérek között lakatosszerkezetű, igényesebb kapu.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1930-as években épült polgári lakóház, jó arányú tömegformálásában hordozza magán a kor jellegzetes építészeti vonásait. Az egyszerű, hatoszatú ablakok között és az épület sarkain vakolatlizéna látható. A nyílászárók körül szalagkeret és könyöklő, felettük a főpárkány alatt az épületen körbe futó vakolatsáv látható. A homlokzat tengelyében kiemelt oromzat vakolatkeretes ablakkal. A csonkakonty tetején csúcsos dísz.	Az épület jó műszaki állapotú.	A felvétel ideje: 2004. 04. 23.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
			A ház a két háború közötti kert- és kisvárosi polgári építészetének példája.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók