

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11.	1011/1	Bocskai utca 7.	Parasztpolgári	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Három osztatú, fa ablakok	Szabályos terméskő
<b>Melléképület</b>			<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	<b>Kút</b>
Az épület mögött annak meghosszabbítása. Eredeti állapotban megmaradt, a tetőszerekezete megrogyott.			Nincs adat.	Téglaoszlopok között léckerítés.	Fedett kerekeskút.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Gyalogkapus, tornácos parasztház. A homlokzat mészkő a sarkokon és az oromzat alatt párkány magasságban kissé kiemelve. Az ablakokat könyöklő és zárókó díszíti.	A lábazat vizesedik, a mészkőfalazat a homlokzaton mállik, a tetőszerekezete megrogyott, az ereszcsonna leszakadt,	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Az épületről részletes felmérés készült.

### Helyszínrajz



### Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet teljes felújítása, a pala helyett cserépfedés alkalmazása.	Az épület viezesedésének megszüntetése, szigetelése a homlokzat burkolatának helyreállítása.		
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
A tetőszerkezete felújítandó.			
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
			
			