

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
16.	1727	Diófa u. 15.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló, fésűs	FSZ	Oromfalas, nyereg-tető, cserépfedéssel	Az udvari nyílászárók eredetiek, az udvari ablakok hatosztatúak, utcai átépített.	Vakolt (cementtrabic)
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Új építésű			Van	Vakolt lábazatú kerítés, lakatosszerkezetű mázolt fémkerítéssel.	Kőkávájú, oldalt faléccel zárt, palával fedett kerekeskút.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Falazott mellvédés, köroszlopos tornácú parasztház, eredeti udvari fa nyílászárókkal. A bejárati ajtó körül díszes fakeret látható. Az utcai hármasablaka új.	A tető felújított. Az udvari homlokzat és az utcai homlokzat jó állapotban van. A lábazat vizesedik, hullik a vakolata.	A felvétel ideje: 2004. 04. 23. Az utcai homlokzatot és nyílászárót átalakították. Az udvara, kertje szép, rendezett.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
			A kútház megőrzendő
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kapu cseréje javasolt.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az utcai nyílászárót, a tornác mellvédjét és a kerítést az eredeti állapot szerint kell kialakítani.

Fotók