


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
119.	1575/1	Táncsics Mihály u. 1.	Kertvárosi lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Orvosi rendelő	Saroktelken, szabadonálló épület előkerttel	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú, díszített nyílászárók	Terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Van		Nincs adat		Kőlabazatú fedköves, pálcárcsós kerítés.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
XX. század első feléből való lakóház, eredeti hatosztatú nyílászárókkal. Háromszögletű kiugró rész a Szent László utca felé. Ablakok körül és a mellvéden vakolatdísz, könyöklő, profilos főpárkány. Utólagos bejárati előépítmények.	Felújítva	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
			A két háború közötti kert- és kisvárosi polgári építészeti példája. Orvosi lakóház és rendelő hozzáépítéssel.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Önkormányzati tulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók